

Dane o produkcie



ID produktu 913

Nazwa produktu Zestaw pomiarowy WT 5000.A Walking Test.

Numer katalogowy 7100.WT5000.A

Producent Wolfgang Warmbier

Opis

Zestaw służy do pomiaru napięcia na ciele ludzkim. Badanie przedstawione jest w postaci graficznej. Wyniki pomiaru przenoszone są do komputera poprzez przetwornik A/D, przedstawione są graficznie

Dane techniczne:

Miernik WT 5000:

Zakres pomiarowy ± 5000 V

Dokładność 5% wartości mierzonej

Rezystancja wejściowa $> 10^{10}$ Ohm

Pojemność wejściowa Wyświetlacz logarytmiczny LED ± 500 V / ± 5000 V, funkcja Peak Hold

Wyjście analogowe, ± 5 V na każdym zakresie

Zasilanie poprzez akumulatorki (ładowarka w zestawie)

przetwornik A/D:

Rezystancja wejściowa 1 Ohm

Interfejs danych USB 2.0 / USB 1.1 (od 08.2008)

Napięcie wejściowe $\pm 5\text{ V}$

Rozdzielczość 12 bitów

Max. Odczyt częstotliwości 15 kHz

Napięcie poprzez interfejs danych USB

Oprogramowanie pomiarowe do Windows 95/ 98/ NT/ 2000/ XP

W zestawie:

Woltomierz elektroniczny WT5000, przetwornik analogowo-cyfrowy (wersja pod USB), oprogramowanie Pico Scope do analizy danych, ręczna elektroda pomiarowa, przewód pomiarowy izolowany teflonem, 4 x akumulatory AA NiMH, ładowarka do akumulatorów, walizka z tworzywa przewodzącego, instrukcja obsługi (niemiecki/ angielski), świadectwo kalibracji.

7100.WT5000.A - zestaw pomiarowy WT 5000 Walking Test, wraz z przetwornikiem A/D z interfejsem danych

7100.WT5000.KA - kalibracja wraz z certyfikatem do kontroli, urządzenie musi zostać wysłane